



Guía de laboratorio 10.

Sensor de nivel de agua, sensor de proximidad cny70, buzzer.

Para los montajes utilice su propia fuente DC.


1. Sensor de humedad (nivel de agua). Verifique el comportamiento y ajuste los valores. Utilice alambre de cobre conductor para las líneas sensor.



2. Sensor de ruido, aplauso, soplido



3. Sensor de temperatura



4. Sensor proximidad, infrarrojo, color cny70 aplique la señal a un buzzer 12vdc

